動

# 偏差警報設定器(偏差アラームセッタ)

WAP-ASH

本器は、2つの入力信号のうち一方を基準入力とし、他方がそ の基準入力に対してどれだけの偏差があるかを検出し、その偏 差分が予めセットされていた値を超えると、リレー接点信号を 出力するプラグイン形のアラームセッタです。

2点の偏差設定値は、デジタルスイッチによって個別にセット できます。また、出力信号は各1T(1ab)接点ですから、外部回 路の構成が容易です。

# 特

- 設定が容易で確実なデジタルスイッチを表面に実装
- ●上限、下限とも各1T(単極双投)接点
- DINレール取付、壁面取付両用のプラグイン形

#### 標準価格 48.000円 DC電源 : +5.000円 テストレポート: +1,000円

※ [99], [S]コードについては 別途お問い合わせください。

#### WAP-ASH

ASH 偏差警報設定器(絶縁)

		測定入力信号	入力抵抗
13	3	DC0~5V	$1 M\Omega$
14	4	DC1~5V	1MΩ
1	5	DC0~10V	1MΩ
3	5	DC0~20mA	50Ω
30	6	DC4~20mA	50Ω
		上記目別 お問い合	わせください

上記以外 お問い合わせくだ 電流入力:20mA以下 スパン:10µA~20mA 電圧入力:300V以下 スパン:10mV~300V

	1	$AC100V \pm 10\% (50/60Hz)$
	2	$AC200V \pm 10\% (50/60Hz)$
	3	DC24V ± 10%
	4	$AC110V \pm 10\% (50/60Hz)$
	5	$AC220V \pm 10\% (50/60Hz)$
	$\overline{}$	
		第2擎報出力 動作区分

D

		基準入力	入力抵抗	
N	7	DC0~5V	$1 M\Omega$	
H	1	DC1~5V	$1 \text{M}\Omega$	
F	•	DC0~10V	$1 \text{M}\Omega$	
C	έ	DC0~20mA	50Ω	
F	1	DC4~20mA	50Ω	
		上記以外 お問い合わ	せください	

電流入力: 20mA以下 スパン: 10uA~20mA 電圧入力:300V以下 スパン:10mV~300V

電源電圧

偏差>設定値のときリレー励磁(設定値>0%)

偏差<設定値のときリレー励磁(設定値>0%)

_	$\neg$	
		第1警報出力 動作区分
	Α	偏差>設定値のときリレー励磁(設定値>0%)
	D	偏差<設定値のときリレー励磁(設定値>0%)

△設定値の正負で接点動作が反転します。 詳しくはセンサラーム解説をご覧ください。

## 様

カ 信 直流電流/電圧

カ 信 号 直流電流/電圧、リレー接点信号(2出力)

比 較 方 式 アナログ比較方式 設 定 デジタルスイッチ設定

第1設定·第2設定独立(各2桁)

定範 拼 0~99%、1%きざみ

定精 度 ± 1.0%fs

出 力 信 号 リレー接点信号、接点構成1T(単極双投)

リレー接点容量  $AC250V \cdot 5A(\cos \phi = 1)$ ,  $DC30V \cdot 5A(Max.)$ 

DC5V · 10mA (Min.)

現  $\pm 0.5\% fs$ ヒステリシス 0.3%fs(固定) 応 答 時 閰 300ms(0~90%)

LED 第1警報:緑色、第2警報:赤色 作 表 示 使用温湿度範囲 -5℃~+60℃ 90%RH以下(非結露)

温 度 特 性  $\pm 0.015\% fs/C$ 抗 絶 縁 抵 100MΩ以上(DC500V)

入力-第1警報-第2警報-電源各端子間相互

電 AC2000V 1分間 圧

入力-第1警報-第2警報-電源各端子間相互

消費電力(電流) 約3VA(AC)、約100mA(DC) 電源電圧の影響 ±0.1%fs(定格電圧内) 外 形 寸 法 90(H)×51(W)×138(D)mm

啠 量 約400g

子 配 列

外

端

構 プラグイン(本体部とソケット部で構成)

線部 ベースソケットのM3.5セムスネジ部 結 付 -ス色・材質 本体部:アイボリー色・耐熱性ABS樹脂

ソケット部:黒色・PPO(ノリル)樹脂

取付方 DINレール取付または壁面取付

> 外形寸法図Ⅲ-5参照 形 义



No	Э.	記号	内容	
1 2 3		No.2 OUTPUT	C L H	第2 警報信号
6		INPUT(REF)	+	基準入力信号
5	_	INPUT(MES)	+	測定入力信号
8		POWER	U(+) V(-)	電源
9 10 11	) [	No.1 OUTPUT	C L H	第1 警報信号

薲

# 偏差アラームセッタ・解説

# 動作区分の選定

本器の電源が停電した時に、出力接点が安全サイドに入るように、用途に応じて動作方式を選定してください。

#### ● 加熱の場合の例

非通電時に下限接点がONになる動作方式を加熱制御に用いると、本器の電源が停電した時に、温度が設定値より低いものとみなされて、ヒータが動作し続けてオーバーヒートを招きます。従って、加熱の場合は、停電時に上限接点がONになる動作方式を選定してください。

#### ● 冷却の場合の例

非通電時に上限接点がONになる動作方式を冷却制御に用いると、本器の電源が停電した時に、温度が設定値より高いものとみなされて、クーラが動作し続けて過冷却を招きます。従って、冷却の場合は、停電時に下限接点がONになる動作方式を選定してください。

# 接点動作説明(代表例)

#### ● 偏差アラームセッタ(ASH)

## 上限警報

	Ē	電源	OFF ON		N
入	力%と	設定%の状態	関連なし	入力<設定 入力>設	
動作区分	А	設定値>0% 上限警報 異常時 リレー励磁 設定値<0% 上限警報 正常時 リレー励磁	9, 10 11 <sub>H</sub>	9, 10, 10 <sub>H</sub>	(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c

#### 下限警報


	ī	電源	OFF	OFF ON	
入	力%と	設定%の状態	関連なし	入力<設定	入力>設定
動作区分	D	設定値>0% 下限警報 男常時 リレー励磁 設定値<0% 下限警報 正常時 リレー励磁	9, 10, 11 <sub>H</sub>	9, (1) (1) <sub>H</sub>	

# 接点保護とチャタリング防止

誘導性負荷(DCモータ、コイル等)を駆動する場合は、リレー接点の保護とチャタリング防止のため、下図に準じた方法で対策を施してご使用ください。

### ● 直流電源の場合

負荷に並列ダイオードまたはCR火花消去器を接続してください。



### ● 交流電源の場合

負荷にバリスタまたはCR火花消去器を接続してください。

