

# WSPA専用USBケーブル 取扱説明書

WSPA-USBC

この度は、WSPA専用USBケーブルをご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

専用USBケーブルはケーブル本体とUSBケーブルから構成されています。  
本ケーブルは、パソコンとフリースペック型小形信号変換器WSPAシリーズ間を接続するために必要な専用USBケーブルです。WSPAシリーズへの設定書き込みや設定読み込み、モニタリングを行うWSPA専用設定ツールを使用する際に必要になります。

## ●ご使用方法

本ケーブルを使用するためには、専用デバイスドライバが必要です。

デバイスドライバのインストールについては、WSPA専用設定ツールの取扱説明書に従ってください。

なお、デバイスドライバについてご不明な点がある場合には、弊社までお問い合わせください。

本ケーブルのUSBコネクタ側をパソコンのUSBポートと接続してください。

本ケーブルのステレオプラグをWSPA変換器の前面にあるステレオジャックに接続してください。

本ケーブルは内部にて、パソコン側回路とWSPA変換器側回路と絶縁されています。

## ●仕様

対応OS	Windows10 Pro 64bit ※WSPA設定ツールにご使用の場合
USB I/F規格	USB Specification 1.1 準拠
コネクタ仕様	パソコン側:USB、変換器側:2.5φステレオプラグ
USBケーブル長	1.8m
伝送速度	115.2kbps以下
消費電流	75mA以下
使用周囲温度	0~50℃
使用周囲湿度	10~90%RH(結露なきこと)
保存温度	-10~60℃
保存湿度	10~90%RH(結露なきこと)
質量	約110g