
線式スケーリングメータ





特

- ●48mm×96mmの標準DINサイズパネル
- ●電源不要, 計装信号DC4~20mAで駆動
- ●LCD表示を採用

型 式

AL-501A

入力仕様

■直流電流測定

型式	測定範囲	最大許容入力	確度
AL-501A	DC4~20mA	±50mA	±(0.1%rdg+1digit)

共通仕様

示:LCD(文字高12.7mm) 示:演算結果が負の時に自動的に"-"を表示

表 示:LCD(文字高12.7mm) 極 性 表 示:演算結果が負の時に自動的に"-"を表示 表 示 範 囲:-200~+1999 スパン 範 囲:2000カウント スケーリング:オフセット:±200 フルスケール:100~1999の範囲で設定

オーバーレンジ警告:最高桁に+1を表示し、下3桁は消灯

点:任意設定可能 数

圧 降 下: 4mA入力時 1.9V (TYP) (475Ω) 20mA入力時 2.2V (TYP) (110Ω)

使用温湿度範囲:0~+50℃ 35~85%RH(非結露) 源:入力電流 (4~20mA) で動作 電 外 法: $48(H)\times96(W)\times22(D)$ mm 寸

量:約55g

E: 入力端子(LO)-ケース間 AC1500V 1分間 入力端子(LO)-アースE間 DC500V 1分間 耐


格: EN61326-1, EN IEC 63000 合 規 適 測定サンプリング速度 : 約400ms (2.5回/秒)

センサ電源:なし 標準付属品:端子カバー

外部制御


数 点:任意の位置に小数点を表示する

接続図



名 称	内 容	
INPUT(HI)	入力端子(+)	
INPUT(LO)	入力端子(-)	
Е	アース端子	
D.P 10 ³	小数点設定端子	
D.P 10 ²		
D.P 10 ¹		

外形寸法図



パネルカット

