



アクセサリ

分流器 (電圧降下 60mV)

WS-1



WS-2



WS-2 寸法表

	3.0 ~ 30A	40 ~ 50A	60 ~ 100A	150 ~ 200A
A	45	45	45	35
B	30	30	30	35
C	20	20	20	20
D	6	8	8	15
E	5	6	8	8
F	4	4	4	5

単位：mm

単品でご注文の場合、下記形式をご指定下さい。

メーターリレーとセットの形式でご注文いただいた場合は、別途ご指定の必要はありません。

WS-1

定 格	
01	100mA
03	300mA
05	500mA
10	1A
20	2A
XX	その他 (3A 未満) 入力定格をご指定下さい

許容差：±0.5%



WS-2

定 格	
003	3A
005	5A
008	8A
010	10A
015	15A
020	20A
030	30A
040	40A
050	50A
060	60A
075	75A
100	100A
150	150A
200	200A

許容差：±1.0 %

交流発電機 (タコジェネ)

WAS-2



単位：mm

形 式	WAS-2 形
標 準 定 格	0 ~ 500, 0 ~ 1000, 0 ~ 2000, 0 ~ 3000, 0 ~ 4000, 0 ~ 4500rpm
出 力	約 20V / 1000rpm, 30mA
形 状・重 量	据置形、約 1.2kg

アクリルカバータイプ

額縁カバータイプ

エッジワイスタイプ

広角度タイプ

消費電流・内部抵抗・電圧降下一覧表

アクセサリ

結線図