**WJF-RI8** 

内容

入力信号1

空端子

入力信号2

空端子

入力信号3

空端子

入力信号4

空端子

入力信号5

空端子

入力信号6

空端子

入力信号7

空端子

入力信号8

空端子

# 測温抵抗体入力ユニット



カ 点 数 8点

対応センサ Pt100Ω、Pt1000Ω、Ni508.4Ω (注文時指定)

許容線間抵抗 Pt100 $\Omega$ : 30 $\Omega$ 

 $Pt1000\Omega : 100\Omega$  $Ni508.4\,\Omega$ :  $100\,\Omega$ 

 $-50\sim +200 ^{\circ}\mathrm{C}$ 測定温度範囲 許 容 差 ±0.25℃ 周囲温度の影響

 $46.6(W) \times 126(H) \times 100(D)mm$ 形 4 法

量 約 150g

> ※ 本ユニットは入力端子間、入力端子 - ユニット 連結部ともに非絶縁です。

> > 号 記

> > > INPUT1

NC

INPUT2

NC

INPUT3

NC

INPUT4

NC

INPUT5

NC

INPUT6

NC

INPUT7

NC

INPUT8

NC

1 b

2 В

3 Α

4

5 b

6 В

7 А

8

9

10 В

11 Α

12

13 b

14 В

15 Α 16

17 b 18 В

19 Α

20

21 b

22 В

23 А 24

25 b 26 В

27 Α 28

29 b

30 В


31 А

32


### 特

本器は測温抵抗体(Pt100 $\Omega$ 、Pt1000 $\Omega$ 、Ni508.4 $\Omega$ )を入力する、ジョ イントモジュール専用のユニットです。1台で8点計測 できます。入力するセンサーはご注文時指定で8ch全て同一 信号となります。測定温度範囲は-50℃~200℃です。

### 回路ブロック図




#### 式 型



### ※本器は単体では動作しません。

メインユニット(WJME、WJMF)と組み合わせてご使用ください。

### 端子配列





32mm (AWG28) ~  $\phi\,0.65\mathrm{mm}\,(\mathrm{AWG22})$ 

史用	可能	Ē	冟緑	
単	線	:	$\phi 0$ .	3

撚	線	:	0.08mm <sup>2</sup> (AWG28) ~
			0.32mm <sup>2</sup> (AWG22)
素線	径	:	φ0.125mm以上

## 外形図





(単位:mm)