# リアルリンク

**WRMPシリーズ** SNVTs対応モジュ - ル

WRMP-PA34F- -A 01

V1.00

SNVTs取扱説明書

2009年3月19日

# 渡辺電機工業株式会社

本取扱説明書は、改善のため予告なしに一部変更することがありますのでご了承ください。

#### 1.SNVTs

SNVTsのポーリングをする時は、タイムアウト512msec以上の時間で行って下さい。

## 1-1.SNVTs送信方法


電力要素のSNVTs(NVO)と、ステータスは"Max\_send\_time"、"Min\_send\_time"で設定された通信方法で送信します。

- "Max\_send\_time"の有効範囲は0msec~1時間で、設定間隔は100msec単位です。
- "Max\_send\_time"が0秒に設定されると、"Max\_send\_time"間隔での送信を行いません。

#### オブジェクト送信


"Max\_send\_time"のdayを"1"以外に設定した場合、オブジェクト単位に"Max\_send\_time"の間隔で送信します。 同一オブジェクトのSNVTsは送信終了後すぐに、次のSNVTsの送信を行ないます。

WRMP-PA34Fは内部での測定値更新を500ms間隔で行っていますが、オブジェクト送信ではオブジェクト単位にSNVTsを送信完了してから次に測定値が更新されるまでオブジェクト単位でのSNVTs送信を開始しないため"Max\_send\_time"を500msより短く設定しても500msより短い間隔ではオブジェクト送信されません。



#### **N V送信**(デフォルト)


"Max\_send\_time"のdayを"1"に設定した場合、NVO単位に"Max\_send\_time"の間隔で送信します。



#### 1-2.ヒステリシス

各測定値が、"Max\_send\_time"のディレイ中に現在のSNVTsの値を基準に"A1\_Delta\_xxxxxx"で設定した幅を超えた時にSNVTsの送信を行ないます。

例) 三相4線R相電流で"A1\_Delta\_AmpR"が1AでR相電流のSNVTsが2.5Aで送信した場合 3.5Aを超えた時もしくは1.5A未満になった時SNVTsの送信を行ないます。



SNVTsの送信中、又は、非送信時間中はヒステリシス検出をしていません。

ヒステリシス設定の範囲は、電流が0~定格1次電流[A]、電圧が0~定格1次電圧[V]、電力が0~定格電力[W]、力率が0~1、周波数が0~20[Hz]、電力量が0~1000000[kWh、kvarh]です。

## 1-3. 非送信時間

#### Min\_send\_time

ヒステリシス検出送信を行なったあと、設定した非送信時間中は、ヒステリシス検出のSNVTsの送信と、"Max\_send\_time"間隔でのSNVTsの送信は行ないません。

非送信時間の設定は"Min\_send\_time"で行ないます。

非送信時間中、"Max send time"間隔でのSNVTs送信は非送信時間経過後、送信されます。

"Min send time"の有効範囲は0~1時間で、設定間隔は100msec単位です。


"Max\_send\_time"が0秒でなく、"Max\_send\_time" "Min\_send\_time"で設定した時、"Min\_send\_time"は無効になります。

#### 1-4. ノードリセット時のSNVTs送信

ノードリセット時、電源投入の場合はスタートアップディレイ (アドレスのノードNo×1秒)後、ステータスと電力要素のSNVTs (NVO)全てを100msec間隔で送信します。 スタートアップディレイは2秒以上かかります。

#### ノードリセット

スタートアップディレイ時間 (電源投入の場合、ノードNo×1秒のディレイ)



Max send timeのディレイ

指定された送信モードで送信開始

#### 1-5.Nci

NciはEEPROM(不揮発性メモリ)に書くため電源をOFFにしてもデータは消えません。 書き込み回数に制限があり、1万回以上書き込むとデータは保証されません。(最悪の場合CPUを交換する必要があります)また、1バイトの書き込み処理時間は20msec必要です。

# 1-6.Request

下記のオブジェクトリクエストを受け付けます。

RQ NORMAL ・・・・N V O と N V I の S N V T s 送信・受信の禁止状態を解除。

自己診断の停止(オブジェクトIDが"0"を指定したときのみ)。

RQ\_DISABLED ・・・・NVOとNVIのSNVTs送信・受信の禁止要求。

禁止状態中でも電力測定は継続する。

RQ\_NORMALまたはRQ\_ENABLEを受信すると禁止状態が解除される。

RQ\_UPDATE\_STATUS ・・・・現在のステータスを要求。

RQ\_SELF\_TEST ・・・・自己診断の開始(オブジェクトIDが"0"を指定したときのみ)。

RQ\_REPORT\_MASK ・・・ステータスで使用しているビット情報を要求。

RQ\_ENABLE ・・・・N V O と N V I の S N V T s 送信・受信の禁止状態を解除。

RQ\_CLEAR\_STATUS ・・・・electrical\_fault、unable\_to\_measure、comm\_failureのビットのクリア要求。

#### 1-7. Status

下記のステータスを通知します。

electrical\_fault ・・・ハードウエアエラーを検出。

unable\_to\_measure ・・・入力電圧なしを検出。

comm\_failure ・・・・SNVTs通信エラー検出。

self\_test\_in\_progress···自己診断中。

report mask ・・・・ステータスの内容が使用ビットのデータである。

#### 1-8.通信異常の処理

SNVTS送信に失敗したとき、2秒間送信処理を中止します。(トラフィック低減処理)

## 1-9.電力量リセット

有効電力量リセット

"A1\_Reset\_EleckWh"に任意の値を入れると有効電力量が、その任意の値でリセットされます。

#### 無効電力量リセット

"A1\_Reset\_EleckVh"に任意の値を入れると無効電力量が、その任意の値でリセットされます。

但し、電力量のリセットの単位は 1 kWh (k varh)単位で、小数部は切り捨てられます。電力量のリセットの範囲は  $0 \sim 9,999,999 \text{ kWh}$  (k varh)です。

Disableのオブジェクトに対してのリセットはできません。

同一モジュールに対してリセットする場合は500msec以上の時間を空けてください。

## 1-10. 定格1次電流設定

定格1次電流の値を"A Amp MaxRange"に設定してください。

設定範囲は 1A~8000Aまでです。

## 1-11. 定格1次電圧設定

定格1次電圧(線間電圧)の値を"A\_Volt\_MaxRange"に設定してください。

設定範囲は110V~77000Vまでです。

## 1-12. 出荷時定格

シリーズ名	形式	A1_Volt_MaxRange (V) ユニットA	A1_Amp_MaxRange (A) ユニットA
WRMP-PA	WRMP-PA34F-1 -A 01	110	5
WINWIF - FA	WRMP-PA34F-2 -A 01	220	5

# 1-13. LonMaker For Windowsでコミッション、リコミッション、またはリプレース後の注意事項

LonMaker For Windowsでコミッション、リコミッション、またはリプレース後、SNVTs送信が行われなくなることがあります。コミッション、リコミッション、またはリプレース後は、必ずリセットして下さい。

リセット方法:LonMaker For Windowsを起動します。

コミッション、リコミッション、またはリプレースしたモジュール (デバイス)を選択して右クリックして下さい。

表示したポップアップメニューより「Manage」を選択します。 「Devices」タブを開き、「Reset」ボタンをクリックして下さい。

LonMaker For Windows は、ECHELON 社の登録商標です。

# 2.測定内容と条件

要素	測 定 内 容・条 件			
R 相電流(A) S 相電流(A) T 相電流(A)	設定された定格 1 次電流の値(AC1A~8kA)をフルスケールとして、その定格値の 120%まで測定します。ただし定格値の0.8%未満の場合は測定値が0Aになります。 電流値の小数点以下2桁まで測定します。(0.01A単位)			
N相電流(A)	 条 件	電流値		
2.0.5( )	R - N間電圧入力なし	0 A		
	定格120%以上	定格の120%で停止		
	定格0.8%未満	0 A		
R-N間電圧(V) S-N間電圧(V) T-N間電圧(V) R-S間電圧(V) S-T間電圧(V)	設定された定格 1 次電圧の値をフルスケールとして、その定格値の 1 2 0 %まで測定します。 ただし定格値の 1 0 %未満の場合は測定値が 0 Vになります。 電圧値の小数点以下 2 桁まで測定します。 (0.01 V単位) 定格 1 次電圧 R-N/S-N/T-N間電圧(相電圧): (A C 1 1 0 V ~ 7 7 k V)/ 3 R-S/S-T/T-R間電圧(線間電圧): A C 1 1 0 V ~ 7 7 k V			
T-R間電圧(V)	条 件	電圧値		
	R - N間電圧入力なし	0 V		
	定格120%以上	定格の120%で停止		
	定格10%未満	0 V		
定格電力値をフルスケールとして、その定格の±144%まで測定します。 ただし定格値の-0.4%より大きく0.4%未満の場合は測定値が0Wになります。 有効電力値の小数点以下はありません。(1W単位) 定格電力値 ・定格電力(三相4線)=定格1次電流 × 定格1次電圧(線間電圧) × 3 90° 送電(-)   受電(+) 180°				
	条 件	有効電力値		
	R - N間電圧入力なし	りW		
	定格144%以上	定格の144%で停止		
	定格 - 0 . 4 %より大きいかつ 0 . 4 %未満	0 W		
	定格 - 1 4 4 %以下	定格の - 144%で停止		

要 素	測 定 内 容・条 件			
	9,999,999.99 kWh まで積算します。 有効電力量の小数点以下2桁まで測定します。(0.0 オーバーフローした場合は再度0から積算します。 受電時(+)の電力のみ積算します。 有効電力が定格の0.4%以下の場合は積算しませ			
有効電力量 (kWh)	送電(-) 受電(+) (積算なし) (積算あり) 送電(-) 受電(+) (積算なし) (積算あり) 270°			
	条件	有効電力量		
	R - N間電圧入力なし	積算停止		
	R - N間電圧周波数 4 4 . 2 ~ 6 5 . 8 H z の範囲外	積算停止		
	有効電力が定格0.4%以下	積算停止		
無効電力 (var)	定格電力値をフルスケールとして、その定格の±144%まで測定します。 ただし定格値の-0.4%より大きく0.4%未満の場合は測定値が0varになります。 無効電力値の小数点以下はありません。(1var単位) 定格電力値 ・定格電力(三相4線)=定格1次電流 × 定格1次電圧(線間電圧) × 3  90° 遅れ(+) 遅れ(+) 遅れ(+) 180° 進み(-) 進み(-) 270°			
	条件	無効電力値		
	R - N間電圧入力なし	0 v a r		
	定格 1 4 4 %以上	定格の144%で停止		
	定格 - 0.4%より大きいかつ0.4%未満	0 v a r		
	定格 - 1 4 4 %以下	定格の - 144%で停止		
無効電力量 (kvarh)	9,999,999.99 kvarh まで積算します。 無効電力量の小数点以下2桁まで測定します。(0.01 kvarh単位) オーバーフローした場合は再度0から積算します。 無効電力が0~90°の遅れ(+)の場合積算します。 90°の位置では、COS =-0.05の余裕をもたせて積算します。 無効電力が定格の0.4%以下の場合は積算しません。  COS =-0.05 90° 遅れ(積算なし) 遅れ(積算なし) 進み(積算なし) 270°			
	<b>│</b>			
		無効電力量		
	R - N間電圧入力なし R - N間電圧周波数	無知電刀重 積算停止 積算停止		
	R - N間電圧入力なし	積算停止		

要 素	測 定 内 容・条 件				
力率	力率は - 0 ~ - 1、1 ~ 0の範囲で測定します。 力率の小数点以下 4 桁まで測定します。 (0.0001単位)  90°  遅れ(+) 遅れ(+)  180°  進み(-) 進み(-)  270°				
	条件	力率			
	R - N間電圧入力なし 0				
周波数	周波数は45Hzから65Hzをフルスケールとして-4%~104%で測定します。 周波数の小数点以下1桁まで測定します。(0.1Hz単位)				
	(Hz)     条件     周波数       R - N間電圧入力なし     0 H z				
(112)					
	65.8Hz以上 65.8Hzで停止				
	44.2Hz以下	44.2Hzで停止			

浮動小数点型のSNVTs(SNVT\_xxxxx\_f)では、測定値が浮動小数点の 有効桁数を超える値になった場合、それ以降の桁が丸め処理されます。 例)有効電力量のSNVTsで、999,999.99 kWhの場合、 SNVTsの値は1,000,000 kWhとなります。 (8桁目の0.01 kWhの桁が丸め処理されます)

# 3.ネットワーク変数リスト




図. ノードオブジェクト

# 共通

Index	In/Out Nci	变数名	タイプ	Self Document	内容・機能	オブジェクト No
0	nvi	Request	SNVT_obj_request	@0 1;Request	オブジェクトリクエスト	
1	nvo	Status	SNVT_obj_status	@0 2;Status	オブジェクトステータス	
2	nci	Location_Node	SNVT_str_asc	&1,0,0\x80,17 ;Location Node	ロケーション(半角30文字) デフォルト:なし	
3	nci	Max_send_time	SNVT_elapsed_tm	&1,0,0\x80,22 ;Max Send Time	送信インターバル デフォルト:300msec N V 送信方式	
4	nci	Min_send_time	SNVT_elapsed_tm	&1,0,0\x80,24 ;Min Send Time	非送信時間 デフォルト: 0秒	0
5	nci	A_Amp_MaxRange	SNVT_amp_f	&1,0,1\x80,10 ;UNITA Amp Gain	UNITA 定格 1 次電流値 デフォルト: " 1-12. 出荷時定格 " 参照	
6	nci	A_Volt_MaxRange	SNVT_volt_f	&1,0,1\x80,11 ;UNITA Volt Gain	UNITA 定格 1 次電圧値 デフォルト : " 1-12. 出荷時定格 " 参照	

プログラム I D : 80:00:7B:00:03:04:04:03 (TP/FT-10) ノード(セルフドキュメント) : &3.0@0,1Effect Value




図. 三相4線(PA34)のオブジェクト1

三相4線×1(PA34)オブジェクト1のネットワーク変数

Index	In/Out Nci	変数名	タイプ	Self Document	内容・機能	オブジェクト No
7	nvo	A1_AmpR	SNVT_amp_f	@1 1;Amp(R)	UNITA R相電流実効値	
8	nci	A1_Delta_AmpR	SNVT_amp_f	&2,7,0 \ x80,27;	UNITA R相電流ヒステリシス	
				Send On Delta(AmpR)	デフォルト: 99999A	
9	nvo	A1_AmpS	SNVT_amp_f	@1 1;Amp(S)	UNITA S相電流実効値	•
10	nci	A1_Delta_AmpS	SNVT_amp_f	&2,9,0 \ x80,27;	UNITA S相電流ヒステリシス	
				Send On Delta(AmpS)	デフォルト: 999999A	·
11	nvo	A1_AmpT	SNVT_amp_f	@1 1;Amp(T)	UNITA T相電流実効値	
12	nci	A1_Delta_AmpT	SNVT_amp_f	&2,11,0\x80,27;	UNITA T相電流ヒステリシス	
40		A4 AN	ONLYT (	Send On Delta(AmpT)	テ <sup>*</sup> フォルト: 999999A	•
13	nvo	A1_AmpN	SNVT_amp_f	@1 1;Amp(N)	UNITA N相電流実効値	,
14	nci	A1_Delta_AmpN	SNVT_amp_f	&2,13,0 \ x80,27;	UNITA N相電流ヒステリシス	
45		A4 V-1+DN	ON/T	Send On Delta(AmpN)	デフォルト: 999999A	v
15	nvo	A1_VoltRN	SNVT_volt_f	@1 1;Volt(R-N)	UNITA R-N間電圧実効値	
16	nci	A1_Delta_VoltRN	SNVT_volt_f	&2,15,0 \ x80,27;	UNITA R-N間電圧とステリシス	
17		A4 Vol+CN	CNI/T vol4 f	Send On Delta(VoltRN)	デフォルト: 999999V	
17	nvo	A1_VoltSN	SNVT_volt_f SNVT_volt_f	@1 1;Volt(S-N)	UNITA S-N間電圧実効値	
18	nci	A1_Delta_VoltSN	SNV1_VOTT_1	&2,17,0 \ x80,27; Send On Delta(VoltSN)	UNITA S-N間電圧とステリシス デ・フォルト: 999999V	
10		A1_VoltTN	SNVT_volt_f	@1 1;Volt(T-N)	UNITA T-N間電圧実効値	•
19	nvo	{ <del>-</del>	SNVT_volt_f	&2,19,0 \ x80,27;	UNITA T-N同電圧表が順   UNITA T-N間電圧とステリシス	
20	nci	A1_Delta_VoltTN	3001_0011_1	Send On Delta(VoltTN)	「デフォルト: 999999V	
21	nvo	A1_VoltRS	SNVT_volt_f	@1 1;Volt(R-S)	UNITA R-S間電圧実効値	
22	nci	A1_VoltRS	SNVT_volt_f	&2,21,0\x80,27;	UNITA R-S間電圧とステリシス	
22	1101	AI_Derta_vorths	SINVI_VOTT_1	Send On Delta(VoltRS)	デフォルト: 999999V	
23	nvo	A1_VoltST	SNVT_volt_f	@1 1;Volt(S-T)	UNITA S-T間電圧実効値	
24	nci	A1_Delta_VoltST	SNVT_volt_f	&2,23,0\x80,27;	UNITA S-T間電圧とステリシス	1
24	1101	AI_Derta_vortor	3111 2011 1	Send On Delta(VoltST)	デフォルト: 999999V	
25	nvo	A1_VoltTR	SNVT_volt_f	@1 1;Volt(T-R)	UNITA T-R間電圧実効値	
26	nci	A1_Delta_VoltTR	SNVT_volt_f	&2,25,0\x80,27;	UNITA T-R間電圧とステリシス	
20	1101	///_borta_vortin	0.111_1011_1	Send On Delta(VoltTR)	デフォルト: 999999V	
27	nvo	A1_PowerW	SNVT_power_f	@1 1;Power(W)	UNITA 有効電力実効値	
28	nci	A1_Delta_PowerW	SNVT_power_f	&2,27,0\x80,27;	UNITA 有効電力ヒステリシス	
20	1101	///_borta_ronorn	Citt'I_pollo1_1	Send On Delta(PowerW)	デフォルト: 999999W	
29	nvo	A1_PowerVr	SNVT_power_f	@1 1;Power(Var)	UNITA 無効電力実効値	
30	nci	A1_Delta_PowerVr	SNVT_power_f	&2,29,0\x80,27;	UNITA 無効電力ヒステリシス	
		/50	•····_p•···•	Send On Delta(PowerVr)	デ フォルト: 999999W	
31	nvo	A1_PowerF	SNVT_pwr_fact_f	@1 1;Power Factor	UNITA 力率実効値	
32	nci	A1_Delta_PowerF	SNVT_pwr_fact_f	&2,31,0\x80,27;	UNITA 力率ヒステリシス	
				Send On Delta(PowerF)	デフォルト: 1	
33	nvo	A1_Freq	SNVT_freq_f	@1 1;Freq	UNITA 周波数実効値	ı
34	nci	A1_Delta_Freq	SNVT_freq_f	&2,33,0\x80,27;	UNITA 周波数ヒステリシス	
				Send On Delta(Freq)	デフォルト: 999999Hz	
35	nvo	A1_EleckWh	SNVT_count_f	@1 1;Elec(kWh)	UNITA 有効電力量	
36	nvi	A1_Reset_EleckWh	SNVT_count_f	@1#1;Reset(EleckWh)	UNITA 有効電力量カウントリセット	•
37	nci	A1_Delta_EleckWh	SNVT_count_f	&2,35,0\x80,27;	UNITA 有効電力量ヒステリシス	•
			_	Send On Delta(EleckWh)	デフォルト: 999999kWh	
38	nvo	A1_ETeckVh	SNVT_count_f	@1 1;Elec(kVarh)	UNITA 無効電力量	•
39	nvi	A1_Reset_EleckVh	SNVT_count_f	@1#2;Reset(EleckVh)	UNITA 無効電力量がソトリセット	•
40	nci	A1_Delta_EleckVh	SNVT_count_f	&2,38,0\x80,27;	UNITA 無効電力量ヒステリシス	•
			_	Send On Delta(EleckVh)	デフォルト: 999999kvarh	

# 渡辺電機工業株式会社

## 本社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-16-19 電話 03(3400)6141(代表) FAX 03(3409)3156 (JR原宿駅/東京メトロ千代田線明治神宮前駅下車)

# 大阪営業所

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-14-33 大町ビル4階 電話 06(6310)6461 FAX 06(6310)6462

ホ-ムペ-ジ http://www.watanabe-electric.co.jp